





■ AEGL-3	8 m
■ AEGL-2	9 m

Navarra
Extrusão de Alumínio



Acidente 3 - Fuga de 10mm num IBC de Acid 136A, durante
transporte por empilhador

Clima: 1.1/D

Cenário: Toxicidade

Data Rev. 0 Dezembro 2024

1:2.500