



## INTERFERÊNCIA 365 – AQUED LARGO NECESSIDADES – LISBOA; REF.ª ZONA SOBRE AQUED

<b>Data Vistoria</b>	01/10/2024
<b>Morada</b>	Largo das Necessidades, 1350-213 Lisboa
<b>Ref</b>	Aqued Lrg Necessidades – Zona superior
<b>Técnico Inspetor</b>	José Drumond
<b>Técnicos Externos</b>	Eng.º Nuno Henriques; Eng.º Sérgio Bernardes;
<b>Acompanhantes/Tipo</b>	Eng.º Carlos Carvalho (Tec EPAL); Sérgio Jesus (Topógrafo)
<b>Época/Data de Construção</b>	Século XVIII
<b>Enquadramento Urbano</b>	Aqueduto sob Largo das Necessidades
<b>Infraestruturas existentes no Aqueduto</b>	Grelha de acesso a sistema de bombagem do Chafariz
<b>Tipologia interior</b>	Arco, paredes e caleira em alvenaria de pedra
<b>Estrutura Resistente</b>	Alvenaria de pedra
<b>Revestimento interno do Aqueduto</b>	Não existente. Juntas em argamassa à vista
<b>Data de últimas obras de conservação</b>	Desconhecido
<b>Estado de Conservação</b>	Razoável
<b>Uso</b>	Aqueduto de abastecimento ao Chafariz das Necessidades

**O Técnico Responsável**

*José Emílio Drumond*

**Aqueduto (zona superior)**

**Foto Ref. IMG\_1021**

Edifício com porta de acesso.



**Grelha sobre fundações do Chafariz (Cont.)**

**Foto Ref. IMG\_7102**

Grelha de acesso ao sistema de abastecimento actual do Chafariz; fendas no piso na envolvente da grelha



**Grelha sobre Aqueduto  
(Cont.)**

Foto Ref. IMG\_7299

Fendas no piso



**Grelha sobre Aqueduto  
(Cont.)**

Foto Ref. IMG\_7300

Vista do interior da  
clarabóia sobre Aqueduto



**Grelha sobre Aqueduto  
(Cont.)**

**Foto Ref. IMG\_7301**

Localização da grelha a S  
do Palácio das  
Necessidades

