Ficha OT COURO AZUL

Critério:

OT é igual a 020872 - sustituição do filtro da nafta

020872 - sustituição do filtro da nafta

Tipo Trabalho: C1 - Manutenção interna s/ paragem

Estado:

Encerrada

Cód. Utiliz. N.º 01:

Cód. Utiliz. N.º 02:

Grau Urgência: Normal

Entidade:

Objecto: CLD-0054 - Caldeira nº54

Características Objecto:

Sistema: Centro Custo: 01.09.20.24 - Produção & Tratamento Águas Caldeiras 01.09.21012054 - Caldeira nº54

MARCA: MODELO:

Cód. Utiliz. N.º 01:

Cód. Utiliz. N.º 02:

N.º SÉRIE:

Data:

Trabalho

FMP:

Última

Registo (H):

Função:

Última:

04-01-2024 09:00

Responsável: Prev. TDM (H):

0,00

Programada: Início:

04-01-2024 10:00

Data Limite:

Periodicidade:

Fim:

Encerramento:

04-01-2024 11:00 08-02-2024 15:02 46.419

46.417

TDE (H): 0,00 PDI (H):

1,00 **TDM (H)**:

1,00 **TDR (H)**:

1,00

Diagnóstico

Órgão:

Sintoma:

Causa:

Motivo:

Certificado:

Data:

Estado Calibração:

Mão de Obra - Realizada

Data	Início	Fim Funcionário	Doc. Custo	Rubrica		нн	Custo
04/01/2024 0	10:00	11:00 C14 - Carlos Miguel da Cruz Fernandes	3	01.01 - Pessoal interno		1,00	10,00
					Total:	1,00	10,00

Custos

	Previsto	Realizado	Diferença	(%)
Mão de Obra:	0,00	10,00	10,00	0,00
Materiais:	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	10,00	10,00	0,00

08/02/2024 15:02:30 1/1