


<p align="center"><b>CERTIFICADO N.º 9717/2018</b></p> <p align="center"><b>RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO</b></p> <p align="center"><b>EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO N.º 11458/L</b></p> <p align="center">(Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho)</p>								
<b>Proprietário:</b> SEBOL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEBO, S.A.								
<b>Utilizador:</b> SEBOL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEBO, S.A.								
<b>Atividade:</b>								
<b>Local da Instalação:</b> RUA PADRE ADRIANO - OLIVAIS DO MACHIO					<b>Freguesia:</b> SANTO ANTÃO DO TOJAL			
<b>Concelho:</b> LOURES					<b>Distrito:</b> LISBOA			
<p align="center"><b>CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO</b></p>								
<b>Construtor:</b> AMBITERMO, LDA					<b>País:</b> PORTUGAL			
<b>Tipo ESP/Ref.ª:</b> ECONOMIZADOR					<b>Modelo:</b> ECO-196			
<b>Número de fabrico:</b> 489					<b>Ano de fabrico:</b> 2012			
	Fluido	Vol. (L)/DN	PS (bar)	TM/Tm (°C)	Combust.	Vaporiz. (Kg/h)	Sup. (m <sup>2</sup> )	Pot. (KW)
<b>Camara 1</b>	ÁGUA	4650	13,00	195/0	GASES QUENTES		196,09	
<b>Camara 2</b>								
<b>Inspeção técnica realizada em:</b> 2018-06-26			<b>OI:</b> BV RINAVE		<b>Relatório:</b> 18.L.03771			
<b>Prova de pressão realizada em:</b> 2018-06-26			<b>OI:</b> BV RINAVE		<b>Relatório:</b> 18.L.03771			
<b>Vistoria realizada em:</b>								
<b>Observações:</b> O Economizador está associado com válvulas intermédias ao GV com n.º de registo 10332/L.								
<b>Condições:</b> Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.								
<b>Data:</b> 2018-11-05			<b>Validade:</b> 2023-06-26			 José Luís Graça Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ		

OI – Organismo de Inspeção